

*** Datos del documento**

Fecha: 16/07/2021

Hora: 5:05 p. m.

*** Datos generales**

Fecha: 15/07/2021

OS:00008691

Sucursal: ARTEXA MEXICO, S.A. DE C.V.

Marca: THERMADOR / Modelo:T36IF900SP / 227060287676000357.

Falla: Revisiøn de equipo para habilitar de MRB. Es una devoluciøn del PV108050.

Tecnico:JOSE RUBEN DE LEON ALVAREZ

*** Datos del servicio**

Horas trabajadas (HH:MM): 01:40

Horas de viaje (HH:MM): 00:05

Horas Esperadas (HH:MM): 00:05

Horas Totales (HH:MM): 01:50

Servicio realizado: se remplazo pantalla touch

se instaló cable de servicio

reparaciøn de pata niveldora lado derecho.

datos de prueba:

127 volts

temp registrada: -27°C

equipo funcionando al 100.

Comentarios:se requirió de pantalla# 12027751.

cable de servicio: E212583.

carece de regilla ventiladores inferior.

Utilizo refacciones: Si

Quedo funcionando: Si

Requiere cotizaciøn: No

Recibe: Wilfredo Walle

Firma:

[Handwritten signature]

*** Fotos**

