

* Datos del documento

Fecha : 10/12/2021

Hora : 12:08 p. m.

* Datos generales

Fecha: 09/12/2021

OS : 00009649

Prospecto : ARTEXA MEXICO, S.A. DE C.V.

Falla: REVISION DE REPARACION DE SPA POR EL SEÑOR CUADROS

CTS : LUIS FERNANDO GUTIERREZ

* Datos del servicio

Servicio realizado : se cambio panel de control a spa que tenía detalles en el acabado, reparado por cuadros, se limpio por dentro y se emplayo

Comentarios / Recomendaciones al cliente : N/A

Utilizó refacciones : Si

Quedó funcionando : Si

Requiere cotización : No

Recibe : Wilfredo Valle

Firma :



*** Datos de equipos**

#	Modelo	Tipo Equipo	Marca	Tarea	Serie
1	J-235- ZI12AMG DPLM	SPA	JACUZZI PREMIUM	Diagnostico	100822894

* Fotos

