

* Datos del documento

Fecha : 28/12/2021

Hora : 3:10 p. m.

* Datos generales

Fecha: 27/12/2021

OS : 00009726

Proyecto : ARTEXA MEXICO, S.A. DE C.V.

Falla: REVISION DE EQUIPO, VIENE DE NOMS

CTS : JOSE RUBEN DE LEON ALVAREZ

* Datos del servicio

Servicio realizado : se revisa parrilla y se conecta a la red eléctrica trabajando todo normalmente realizando sus funciones correspondientes .

Comentarios / Recomendaciones al cliente : equipo con caja de empaque dañado. cuenta con herraje de montaje y manual de usuario.


Utilizó refacciones : No

Quedó funcionando : Si

Requiere cotización : No

Recibe : David Sánchez

Firma :



*** Datos de equipos**

#	Modelo	Tipo Equipo	Marca	Tarea	Serie
1	P302CER LAGN	PARRILLA	GERMANIA	Diagnostico	2027000111 .

* Fotos

