

*** Datos del documento**

Fecha : 09/03/2022

Hora : 11:36 a. m.

*** Datos generales**

Fecha : 07/03/2022

OS : 00010066

Prospecto : ARTEXA MEXICO, S.A. DE C.V.

Falla : REVISION DE EQUIPO QUE MANDARON DE MRB CDMX

CTS : LUIS FERNANDO GUTIERREZ

*** Datos del servicio**

Servicio realizado : se revisó funcionamiento de parrilla a gas natural y dos resistencias encontrando que trabaja todo correctamente cuenta con todo sus accesorios y con su empaque original en mal estado los detalles del equipo se aprecian en las fotos

Comentarios / Recomendaciones al cliente : N/A

Datos Técnicos : trabajando sin problema


Utilizó refacciones : No

Quedó funcionando : Si

Requiere cotización : No

Recibe : Wilfredo Valle

Firma :



*** Datos de equipos**

#	Modelo	Tipo Equipo	Marca	Tarea	Serie
1	PM3630G X	PARRILLA	BERTAZZONI	Diagnostico	2214093428

* Fotos

